

Massimo Cassibba

Ingegnere Edile

via Val Maggia, 60 - 00141, Roma (RM) - telefono: (+39) 339 2840884

email: info@massimocassibba.it

sito web: www.massimocassibba.it

ESPERIENZA

ACEA Energia Spa, Roma — DEI consulting

2020 - PRESENTE

Attività di permitting, redazione elaborati progettuali preliminari, definitivi ed esecutivi e pratiche edilizie per realizzazione postazioni di ricarica per veicoli elettrici siti nel comune di Roma presso aree pubbliche e private.

ATM Metropolitana, Milano — B-Sec Security and control

2023 - PRESENTE

Sopralluoghi, rilievi e progetti relativi alla sostituzione e miglioramento degli impianti di videosorveglianza e sicurezza delle stazioni Gialla nel comune di Milano.

Italo NTV S.p.A, Roma — M.P. Group s.r.l.

2023 - PRESENTE

Pratiche edilizie e di assistenza tecnica di cantiere per rinnovamento e restyling di biglietteria e sala lounge presenti a Roma presso la stazione ferroviaria di Termini.

Comune di Roma, Roma — Consulenze tecniche di parte

2022 - PRESENTE

Attività relativa a consulenze tecniche di parte (CTP) per il Comune di Roma – Dipartimento politiche sociali, per verifica presenza campi rom, attività connesse a lottizzazione abusiva e verifiche su aree vincolate. Assistenza al CTU e redazione di perizie tecniche.

Studio di Ingegneria e Architettura, Roma — libero professionista

2013 - PRESENTE

Attività eseguite con il proprio studio professionale come libero professionista.

ISTRUZIONE

Abilitazione professionale, Ordine degli Ingegneri — Provincia di Roma

2011

Sapienza, Università di Roma — Abilitazione professionale sicurezza antincendio

2009

Sapienza, Università di Roma — Abilitazione professionale sicurezza cantieri

2008

Liceo Scientifico Statale, G. Marconi Scicli — Diploma di maturità scientifica

1997 - 2002

PROGETTI

Categoria studio di fattibilità Superbonus 110%

- Condominio Piazza G. Frua – Roma (RM);
- Condominio Via dei Cavalli Marini – Ardea (RM)
- Condominio Via Ostiense – Roma (RM);
- Condominio Via Giacinta Pezzana – Roma (RM);

Categoria Problematiche opere di edilizia civile

Completamento pratiche di condono e ritiro della concessione edilizia per:

- Autorimessa in Via Quinto Novio – Roma (RM);
- Abitazione in Via Guido Banti – Roma (RM)
- Abitazione in Via Antistio – Roma (RM);
- Hotel Italia in Piazza Matteotti – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Saltara – Corcolle – Roma (RM);
- Abitazione in Via Ignazio Silone – Campagnano di Roma (RM);
- Abitazione in Via Valle Steccona – Campagnano di Roma (RM);
- Abitazione in Via Campagnanese – Campagnano di Roma (RM);
- Locale ad uso agricolo in località Follettino – Campagnano di Roma (RM);
- Palazzina ad uso uffici e abitazione in Via Montello – Avezzano (AQ);
- Condominio in Via Vittorio Veneto, 46-54 – Avezzano (AQ);

Studio di fattibilità e predisposizione di pratiche edilizie per:

- Cambio destinazione d'uso da abitazione a ufficio per immobile in Via Vespasiano – Roma (RM);
- Installazione nuova canna fumaria in Via Vespasiano – Roma (RM);
- Cambio destinazione d'uso da autorimessa a negozio per immobile in Via Benco – Roma (RM);
- Cambio dest. d'uso da albergo a commerciale dell'Hotel Italia in Piazza Matteotti – Avezzano (AQ);
- Applicazione del Piano Casa in Via Tor Vergata – Roma (RM);
- Applicazione del Piano Casa e pratica paesaggistica in Via di Vigna Zega – Roma (RM);
- Frazionamento appartamento in Via Anastasio II – Roma (RM);
- Cambio di destinazione d'uso da ufficio a abitazione per immobile in Via del Corso – Roma (RM);

Progettazione, direzione lavori, inclusi rilievi e restituzioni grafiche, pratiche edilizie e catastali per:

- DL per ristrutturazione completa di villetta su tre livelli completa di impianti Via Vigna Zega, 21 – Roma (RM);
- Direzione Tecnica di cantiere per impianti di climatizzazione per conto della ditta RM Appalti per immobile sito in Largo Antonelli, 4;
- Progettazione impianto di riscaldamento e ACS con pannelli solari per conto di AS Impianti in Via Magazzini Generali, 28;

- Ristrutturazione appartamento comprensivo di impianti Via Guido Zanobini – Roma (RM);
- Rifacimento terrazze e frontalini condominio Via Antistio – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento in Via Antistio – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento in Via Giacinta Pezzana – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento comprensivo di impianti in Viale di Villa Massimo – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento in Via Tor Vergata – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento in Via Enrico Mancini, 11 Roma (RM);
- Redazione capitolato e programmazione lavori Condominio Via del Cottanello – Roma (RM);
- Ristrutturazione abitazione in Viale Armando Diaz – Lo Schiavo – Bolsena (VT);
- Ristrutturazione n. 2 negozi in Via Garibaldi – Avezzano (AQ);
- Ristrutturazione appartamento in Via Benedetto Croce - Roma (RM);
- Lavori di manutenzione straordinaria Via San Gimignano, 58 – Roma (RM);
- Ristrutturazione ufficio in Via Carlo Alberto, 13 – Roma (RM);
- Ristrutturazione negozio in Via Valle Stura, 28 - Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento in Via Carlo Acton, 7 – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento Via Val Maggia, 60 – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento in Via degli Aldobrandeschi, 53 – Roma (RM)
- Ristrutturazione Negozio in Via Nomentana, 91 – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento Via Gaspara Stampa, 148 – Roma (RM);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Ugo Bassi, 8 - Roma (RM);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione, 1 - Sissa tre casali (PR);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Carapelle, Torre Canne - Fasano (BR);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Dalmazia, 8 Lecce (LE);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Villaggio Trieste, 3 Cantù (CO);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Per Brisino, 1 – Stresa (VB);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via strada Formigina, 656/4 - Modena (MO);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Antonio Tamarelli, 18 – Roma (RM);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Provinciale per Veglio, 4 – Centro Valle Intelvi (CO);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Carlo della Rocca, 17 – Roma (RM);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via del Pirò, 2 – Cairate (VA);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Armando Diaz, 15 – Olgiate Olona (VA);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione in Via Bari 8/A – Albano Laziale (RM);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Baldassarre Carrati, 15 – Bologna (BO);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Donatello, 21 – Milano (MI);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Lo Papa, 24 - Lecce (LE);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione via Catalafini, 67 –Caorle (VE);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Basento, 55/A – Roma (RM);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Monte Bianco, 1 - Arese (MI);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione via Palestro, 15 - Mariano Comense (CO);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Sanguzza, 65 - Taranto (TA);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Milano, 3 – Malnate (VA);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione strada Chiappella, 20/F - Cairo Montenotte (SV);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Ferdinando Verospi 2/B Roma (RM);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via dei Mille, 144 – Vicenza (VI);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Via Bessarione, 34 – Milano (MI);
- Comunicazione inizio lavori e progettazione impianto deumidificazione Località Casoli, 37 - Reggello (FI);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via San Mamolo 99/5 – Bologna (BO);
- Com. inizio lavori e prog. impianto deumidificazione Via Cascina Piani, 1 – Gadiasco Salice Terme (PV);

Perizia sulla legittimità delle preesistenze:

- Immobile in Via Lorenzo Valla – Roma (RM);
- Immobile in Viale Madonna del riposo – Roma (RM);

Perizia sulla stima dei danni:

- Perizia per danni da infiltrazioni in appartamento sito in Via Giuseppe Bernieri, 1 – Roma (RM)
- Perizia per stima dei danni da vizi costruttivi su villetta a schiera in Via Giardino di Boboli, 97 – Roma (RM)
- Perizia per danni su lastrici solari per conto di Simotti Real Estate in Via Monferrato, 16 – Roma (RM)
- Appartamento in Via Monte Zebio – Avezzano (AQ);
- Perizia tecnica di certifica delle fessurazioni e dello stato della struttura del condominio sito in Via dei Gracchi, 151 – Roma (RM);

Segnalazione certificata per agibilità per:

- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 164 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 190 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 150 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 167 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 168 – Roma (RM);
- Autorimessa in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 – Roma (RM);
- Abitazione in Via Lorenzo Valla, 33 sub 108 -109 – Roma (RM);
- Appartamento in Via degli Aldobrandeschi, 53 – Roma (RM);
- Appartamento Via Egna, 10 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Corradini – Avezzano (AQ);

Perizia e progetto di risanamento per problemi di condensa, infiltrazioni e umidità per:

- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 – Roma (RM) (ricorso per ATP RG 21975/2017);
- Terrazzo Condominiale in Piazza Lotario, 6 – Roma (RM);
- Condominio in Piazza Lotario, 6 Roma (RM);
- Villetta a schiera in Via Giardino della Minerva – Roma (RM); (causa civile R.G.77003/2013);
- Infiltrazioni dalla copertura condominio in Via delle Dalie – Ladispoli (RM); (causa legale RG 3628/2015);
- Perizia sullo stato di degrado dell'immobile sito in Via Enrico Mancini, 11 – Roma (RM);
- San Cesareo Complesso di n. 2 unità immobiliari in Via Terracina, 23 – Roma (RM);

Diagnosi del degrado per problemi di umidità nelle murature per:

- Appartamento in Vicolo delle Vacche, 23 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Francesco Bulgarini, 89 – Tivoli (RM);
- Appartamento in Via Colle Cancellata Grande – Zagarolo (RM);
- Villa plurifamiliare in Via Grotte di Penseroni – Trigatoria (RM);
- Appartamento in Via Giovan Battista Pergolesi – Cerveteri (RM);
- Abitazione in Via Antonio Gramsci, 44 – San Cesareo (RM);
- Casale Via Costamacellara, s.n.c. – Poggio Mirteto (RI);
- Abitazione in Via Fontanasalsa, 19 – località Vermicino – Roma (RM);
- Abitazione in Via Niobe, 36 – Roma (RM);
- Appartamento in Vicolo Monte delle Capre, 51 – Roma (RM);
- Appartamento Via delle Nespole, 88 – Roma (RM);
- Villa plurifamiliare in Via Enrico Brunn, 22 – Roma (RM);
- Appartamento in Via dei Duchi di Castro, 3 – Roma (RM);
- Appartamento in Via della Rocca, 15 – Mentana (RM);
- Appartamento in Via Giuseppe Mazzini, 22 – Vicovaro (RM);
- Abitazione in centro storico Via Verdi, 3 – Monterotondo (RM);
- Appartamento in Via Santa Lucia, 14 Fonte Nuova (RM);

- Villetta in Via Martiri di Onna, 6 L'Aquila (RM);
- Villetta in Via Baccelli, 66;
- Appartamento in Via Troja, 31 Roma (RM);
- Appartamento in Via Archigene, 7 Tivoli Terme (RM);
- Appartamento in Via Toscana, 6 località Villa Adriana – Tivoli (RM);
- Appartamento in Via della Palmarola, 104 – Roma (RM);
- Appartamento in Via San Pancrazio, 16 – ROMA (RM);
- Villetta in Via Lamberto Vignoli, 43;
- Appartamento in Via Basento, 55 A;
- Villetta in Via Fra Giovanni, 4 Bracciano (RM);
- Villetta in Via Acqua Felice, 1879 Monte Compatri (RM);
- Appartamento in Via Carlo Calisse, 109 Civitavecchia (RM);
- Villetta in Via Fleming, 40 - Anguillara Sabazia (RM);
- Villetta in Via Carpineto Roma (RM);
- Villetta singola in Contrada Sant'Ambrogio, 5 - Subiaco (RM);
- Villa in Via Fanciulla di Anzio – Anzio (RM);
- Appartamento in Via Enrico Fermi – Roma (RM);
- Villa plurifamiliare in Via di Cori – Lariano (RM);
- Appartamento in Via degli Aceri – Roma (RM);
- Appartamento in Via Don Minzoni – Vetralla (VT);
- Appartamento in Via della Scala – Roma (RM);
- Appartamento in Via Forconata – Porto Santo Stefano (GR);
- Appartamento in Via Nino Bixio – Fabrica di Roma (VT);
- Abitazione plurifamiliare in Via Luni – Marina di Cerveteri (RM);
- Appartamento in Via Colle Vernasco – Sant'Elia – L'Aquila (AQ);
- Abitazione singola in Viale Armando Diaz – Lo Schiavo – Bolsena (VT);
- Appartamento in Viale di Villa Massimo – Roma (RM);
- Villa unifamiliare in Strada Provinciale 8, località Valle dell'Aia – Valentano (VT);
- Negozi in Via Garbini, 83 – Viterbo (VT);
- Villetta unifamiliare in Via San Lorenzo, 88 – Roccantica (RI);
- Abitazione Via Borgonuovo, 83 località Corese Terra – Fara in Sabina (RI);
- Abitazione Via Casape, 19 – Guidonia Montecelio (RM);
- Appartamento in Via Ugo Bassi, 8 - Roma (RM);
- Appartamento in Via Carlo della Rocca, 17 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Ferdinando Verospi, 2/B – Roma (RM);

Diagnosi del degrado per problemi di infiltrazioni per:

- Appartamento in Via della Ginestra – Palestrina (RM);
- Condominio in Via del Cottanello – Roma (RM);
- Villa in Via Fanciulla di Anzio – Anzio (RM);
- Condominio in Via Antistio – Roma (RM);
- Condominio in Via Giuseppe Parini – Guidonia Montecelio (RM);
- Rifacimento coperture con rimozione amianto condominio Via Giovanni Rosini, 31 – Roma (RM);
- Ristrutturazione appartamento Via Gaspara Stampa, 148 – Roma (RM);
- Ristrutturazione totale condominio in Via XX Settembre Avezzano (AQ);
- Ristrutturazione totale condominio in Via Monte Zebio, 3 Avezzano (AQ);

Categoria Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione Lavori condomini e attività commerciali:

- Responsabile tecnico per l'esecuzione delle opere della ditta RM Appalti srl. per ristrutturazione piano 4 e

- piano 2 edificio D della Stazione Termini di Roma – Via Marsala, 51 – Roma (RM);
- Responsabile tecnico per l'esecuzione di impianti elettrici – antincendio, riscaldamento e idrico-sanitari realizzati dalla ditta RM Appalti srl. per realizzazione del nuovo reparto di Ingegneria clinica presso il Policlinico Gemelli di Roma – Roma (RM);
- Responsabile tecnico per l'esecuzione di impianti elettrici realizzati dalla ditta RM Appalti srl. per la costruzione di 3 palazzine per edilizia civile in Via Pineta Sacchetti, 147 – Roma (RM);
- DL per ristrutturazione facciate condominio in Via Leopoldo Nobili, 31 – Roma (RM);
- DL per ristrutturazione facciate condominio L.go Colli Albani (RM);
- DL per ristrutturazione ristorante in Via Prati della Farnesina, 67 – Roma (RM);
- DL per ristrutturazione terrazzo Condominiale in Piazza Lotario, 6 – Roma (RM);
- DL per ristrutturazione facciate Condominio in Via Fabiola, 1– Roma (RM);
- DL per ristrutturazione facciate Condominio in Via Salvatore di Giacomo, 25 – Roma (RM);
- DL per ristrutturazione facciate Condominio in Via Conca d'Oro, 378 – Roma (RM);
- DL per ristrutturazione terrazza Condominiale in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 – Roma (RM);

Coordinamento sicurezza:

LAVORI PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- CSP e CSE per Demolizione di un piano abusivo in Via Garibaldi per conto del Comune di Montelibretti – Montelibretti (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione completa (interno e esterno) di unità immobiliare in Via Tripoli – Anzio (RM);
- CSP e CSE per rifacimento terrazze del condominio in Via Antistio – Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione appartamento 4 piano in Via Nerola, – Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione appartamento 5 piano in Via Nerola – Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione appartamento in Via Besta – Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione appartamento in Viale di Villa Massimo (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione facciate condominio L.go Colli Albani (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione appartamento Piazza Del Gesù (RM);
- CSE per ristrutturazione facciate condominio in Via del Cottanello – Roma (RM);
- CSE per ristrutturazione facciate condominio in Via Leopoldo Nobili, 31 – Roma (RM);
- CSE per ristrutturazione ristorante in Via Prati della Farnesina, 67 – Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione facciate Condominio in Via Fabiola, 1– Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione facciate Condominio in Via Salvatore di Giacomo, 25 – Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione facciate Condominio in Via Conca d'Oro, 378 – Roma (RM);
- CSP e CSE per ristrutturazione completa di villetta su tre livelli completa di impianti in Via Vigna Zega, 21 – Roma (RM);

Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS)

LAVORI PER IMPRESA MAS SRL:

- Progetto di realizzazione muro portante e manto stradale scuola dei VVF Di Capanelle – Roma (RM);
- Progetto di ristrutturazione appartamento in Via Blaserna – Roma (RM);
- Progetto di ristrutturazione appartamento in Via dei Delfini – Roma (RM);
- Progetto di ristrutturazione di punto vendita WOK ITALIA SRL in Via Giulio Natta – Fiumicino (RM);
- Progetto di ristrutturazione appartamento in Via Odelisi da Gubbio – Roma (RM);

Stima prestazione energetica e redazione APE Attestati di Prestazione Energetica (ex ACE) e (AOE) Attestati di Qualificazione Energetica:

- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 168 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 164 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Colonnello Tommaso Masala, 42 sub 150 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Giacinto Carini, 41 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Michelangelo da Caravaggio, 95 – Napoli (NA);
- Appartamento in Via Varese, 31 – Roma (RM);

- Negozio in Via Magenta, 46-48 – Roma (RM);
- Appartamento in Via San Martino, 42 – Monterotondo (RM);
- Appartamento in Via Anselmo Ciappi, 46 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Peccioli, 51 – Roma (RM);
- Appartamento in Via San Gimignano, 28 – Roma (RM);
- Appartamento in Piazza Vescovio, 7 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Anastasio II, 276 sub 39 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Anastasio II, 276 sub 502 – Roma (RM);
- Appartamento in Via degli Aldobrandeschi, 53 – Roma (RM);
- Appartamento in Via San Tarcisio, 118 – Roma (RM);
- Villetta unifamiliare in Via Poggio Lipparoni, - Comune Monte Castello di Vibio (PG);
- Negozio in Via Val di Chienti, 69 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Conte Verde, 66 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Luciano Zuccoli, 50 Roma (RM);
- Appartamento in Via delle Ginestre, 10 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Val Maggia, 73 – Roma (RM);
- Ufficio in Via Montello, 4 sub 14 – Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Montello, 4 sub 2 – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Montello, 4 sub 19 – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Montello, 4 sub 18 – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Montello, 4 sub 17 – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Montello, 4 sub 16 – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Montello, 4 sub 15 – Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Montello, 4 sub 10 – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Federico Hamman, 27 – Abbadia San Salvatore (SI);
- Ufficio in Piazzale Flaminio, 9 – Roma (RM);
- Appartamento in Via Ezio Pinza, 16 – Roma (RM);
- Ufficio in Via Monte Zebio, 4 – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Gaspara Stampa, 147- Roma (RM);
- Negozio in Via Garibaldi, 122 – Avezzano (AQ);
- Negozio in Via Garibaldi, 126 – Avezzano (AQ);
- Negozio in Via Garibaldi, 133 sub 21– Avezzano (AQ);
- Negozio in Via Garibaldi, 133 sub 22-23 – Avezzano (AQ);
- Villetta in Via Roberto Lepetit, 66 – Roma (RM);
- Appartamento in Via delle Ninfe, 28 – Roma (RM);
- Appartamento in Via di Villa Massimo, 3 - Roma (RM);
- Appartamento in Via Mario Fasulo, 21 – Roma (RM);

Diagnosi energetica di condomini per redazione tabelle millesimali di riscaldamento:

- Condominio Via Candia, 77 – Roma (RM);
- Condominio Via Alciato, 11- Roma (RM);
- Condominio Via Casale degli Inglesi, 18 – Roma (RM);
- Condominio Via Sebastiano Conca, 6 – Roma (RM);
- Condominio Via delle Medaglio d'Oro, 391 - Roma (RM);
- Condominio Via Conte Verde, 66 – Roma (RM);
- Condominio Via Montalcini, 8 – Roma (RM);

Progettazione urbanistica:

- Progetto di riqualificazione centro storico Bagno di Romagna (FC);
- Progetto di centralità metropolitana La Storta – Roma (RM);

Gestione immobili con recupero immobili dismessi e ripristino per nuovo utilizzo

- Analisi e predisposizione opere per immobile sito in Via Monte Zebio, 3 Avezzano (AQ);
- Analisi e predisposizione opere per Hotel Italia in Piazza Matteotti, Avezzano (AQ);
- Analisi e predisposizione opere per negozi in Via G. Garibaldi, Avezzano (AQ);

Progettazione strutturale:

- Progetto di struttura in acciaio a copertura del balcone di appartamento in Via Piave – Roma (RM);
- Progetto per realizzazione porticato in acciaio a Cisterna di Latina (LT);
- Progetto risanamento strutturale e ristrutturazione di due abitazioni in Corso Umberto I – Scicli (RG);
- Muro di sostegno presso la Scuola Superiore dei Vigili del Fuoco in Piazza Scilla 1 – Roma (RM);

Autorizzazioni al SUAP per installazione insegne di negozi e avvio di attività commerciali:

- Piazzale della Radio – Roma (RM); - Viale Paolo Orlando – Ostia (RM);
- Viale Spartaco – Roma (RM); - Circonvallazione Gianicolense – Roma (RM);
- Via Val di Non, 20 – Roma (RM);

Attività o settore Edilizia e urbanistica

Attività relativa a perizie e consulenze tecniche di parte (CTP)

Categoria Stima dei beni e esecuzioni immobiliari

Perizia di estimo immobiliare e calcolo del valore di mercato di fabbricati:

- Perizia su aggiudicazione e annullamento asta immobiliare fallimento n. 381/12 – complesso immobiliare in Via Monte Cucco – Roma (RM);
- Appartamento in Via Giacinta Pezzana, 45, sub 28 Roma (RM);
- Appartamento in Via Antonio Gramsci, 3, sub 32 Pescara (PE);
- Appartamento in Via Antonio Gramsci, 39, sub 16 Pescara (PE);
- Magazzino in Via Garibaldi, 122, sub 20 Avezzano (AQ);
- Box via Garibaldi, 122, sub 21 Avezzano (AQ);
- Ufficio Via Garibaldi, 124, sub 22 Avezzano (AQ);
- Negozio in Via Garibaldi, 126, sub 23 Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Garibaldi, 133, sub 27 Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via XX Settembre – Avezzano (AQ);
- Negozio in Via XX Settembre – Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Vittorio Veneto, sub 7 - Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Vittorio Veneto, sub 9 - Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Vittorio Veneto, sub 11 - Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Vittorio Veneto, sub 13 - Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Vittorio Veneto, sub 14 - Avezzano (AQ);
- Negozio in Via Garibaldi, sub 6 - Avezzano (AQ);
- Negozio in Via Garibaldi, sub 5 - Avezzano (AQ);
- Negozio in Via Camillo Corradini, 156 -- Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Garibaldi, sub 22 - 23 - Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Garibaldi, sub 24 - Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Garibaldi, sub 25 - 26 - Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Garibaldi, sub 21 - Avezzano (AQ);
- Albergo in P.zza Matteotti - Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Monte Zebio, sub 7 - Avezzano (AQ);
- Ufficio in Via Monte Zebio, sub 9 - Avezzano (AQ);
- Magazzino in Via Monte Zebio, sub 6 - Avezzano (AQ);
- Ristorante in Via Montello - Avezzano (AQ);
- Negozi in Via Garibaldi, 127,129,131,133, sub 1,2,16,27 Avezzano (AQ);

- Appartamento in Via Corradini, 235, sub 2 Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Garibaldi, 89, sub 4 Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via XX Settembre, 126, Avezzano (AQ);
- Appartamento in Via Garibaldi 5, sub 8-9-10, Avezzano (AQ);

Perizia di estimo immobiliare e calcolo del valore di mercato di terreni:

- Terreno in via Poggio Lipparoni, part 4, Monte Castello di Vibio (PG);
- Terreno in via Poggio Lipparoni, part 5, Monte Castello di Vibio (PG);
- Terreno in via Poggio Lipparoni, part 8, Monte Castello di Vibio (PG);
- Terreno in via Poggio Lipparoni, part 115, Monte Castello di Vibio (PG)

Perizia di verifica rendita catastale e classamento dell'appartamento sito in:

- Via Archimede, 92 – Roma, con perizia di corretta attribuzione della rendita catastale;
- Via Cesare Baronio, 54 – Roma (RM), verifica della rendita catastale;
- Via Giacinta Pezzana, 45 – Roma, con perizia di corretta attribuzione della rendita catastale;
- Via Donizetti, 20 - Roma, con perizia di corretta attribuzione della rendita catastale;
- Via Giuseppe Avezzana, 45 Piano 2 - Roma, con perizia di corretta attribuzione della rendita catastale;
- Via Giuseppe Avezzana, 45 Piano 3 - Roma, con perizia di corretta attribuzione della rendita catastale;
- Via Piave, 74 – Roma, con perizia di corretta attribuzione della rendita catastale;

Perizia sulla qualità e contabilità dei lavori di ristrutturazione con redazione capitolato per:

- Causa legale per annullamento compravendita e danni in Via Giardino di Boboli 94 – Roma (RM);
- Causa legale su modalità di esecuzione opere edilizie fase di costruzione – Via Monferrato, 16 – Roma (RM);
- Causa legale per danni da infiltrazione dal condominio per appartamento in Via Bernieri, 1 – Roma (RM);
- Perizia sullo stato dei luoghi e opere di ripristino necessarie condominio in Via Ostiense, 202 – Roma (RM);
- Facciate condominio in Via delle Dalie – Ladispoli (RM);
- Condominio Via del Cottanello – Roma (RM);

Perizia di accertamento della proprietà e rettifica dati catastali per:

- Causa legale per vendita con difformità urbanistiche e catastali Via Appia Nuova 862 – Roma (RM);
- Condominio in Via San Giovanni Eudes – Roma (RM);
- Appartamento sito in Via Emidio Tassi – Roma (RM);
- Palazzina ad uso abitazioni e uffici in Via Montello – Avezzano (AQ);
- Edificio a due piani ad uso residenziale e commerciale in Via XX Settembre - Avezzano (AQ);

Perizia giurata

- Perizia sulle dimensioni dell'immobile sito in Via Montello, 4 – Avezzano (AQ);
- Perizia tecnica e attestazione di conformità abbattimento barriere architettoniche di magazzino sito in Via monte Zebio, 4 sub 6 – Avezzano (AQ);
- Perizia tecnica e attestazione di conformità abbattimento barriere architettoniche di abitazione sito in Via monte Zebio, 4 sub 7– Avezzano (AQ);
- Perizia tecnica e attestazione di conformità abbattimento barriere architettoniche uffici siti in Via Montello, 4 sub 1- Avezzano (AQ);
- Perizia tecnica e attestazione di conformità abbattimento barriere architettoniche uffici siti in Via Montello, 4 sub 2- Avezzano (AQ);

- Perizia tecnica e attestazione di conformità abbattimento barriere architettoniche uffici siti in Via Garibaldi, 133 sub 22 e 23 - Avezzano (AQ);
- Perizia tecnica e attestazione di conformità abbattimento barriere architettoniche uffici siti in Via Garibaldi, 133 sub 21- Avezzano (AQ);
- Perizia giurata sulle dimensioni dell'immobile in Via Vittorio Veneto, 46-54 – Avezzano (AQ);

Perizia verifica della rendita catastale e valutazioni immobiliari:

- Valutazione immobiliare palazzina in Via XX Settembre 126 – Avezzano (AQ);
- Valutazione immobiliare terreno in Via Podgora – Avezzano (AQ);
- Valutazione immobiliare palazzina in Via XX Settembre 126 – Avezzano (AQ);

Perizia verifica di distacco impianto condominiale:

- Valutazione immobiliare palazzina in Via Beata Vergine del Carmelo 20/22 - Roma (RM);

Categoria prevenzione incendi

Prevenzione incendi:

- Relazione tecnica e ipotesi progettuali per adeguamento e miglioramento dell'autorimessa in Via Giacinta Pezzana, 45 – Roma (RM);
- Progetto e SCIA autorimessa Via Vigna Egna, 10 – Roma (RM);
- Perizia a seguito di incendio con verifica dell'agibilità dei luoghi e dei lavori di ripristino dell'Autorimessa Via Giacinta Pezzana, 45 – Roma (RM);
- Rinnovo CPI autorimessa Via Val Maggia, 70 – Roma (RM);
- Progetto e SCIA autorimessa Via Giacinta Pezzana, 45 – Roma (RM);